

改善箇所説明図



ブレーキペダルにおいて、ゴム製のブレーキペダルバンパーの材質が不適切なため、耐久性が不足している。そのため、使用過程における劣化等によりブレーキペダルバンパーが破損し、脱落することがある。その場合、ブレーキランプが継続的に点灯する。また、ブレーキペダルを踏まなくてもエンジンが始動できてしまい、パーキングからシフトできるため、意図せずに車両が動き、最悪の場合、事故に繋がるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキペダルバンパーを対策品に交換する。

識別：左ドアチェッカーのリンク頭部に白色ペイントを塗布する。

注： 内は改善箇所を示す。