

改善箇所説明図



改善の内容

全車両、12V バッテリー充電用リアケーブルの接続端子の取付ナットを規定トルクで締め付ける。また、助手席下の接続端子のカバーを点検し、焼けた痕跡がある場合は、12V バッテリー充電用リアケーブルを新品に交換する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。