


改善箇所説明図



①: アクセルペダル

(不具合内容)

農耕トラクタの運転席アクセルペダルにおいて、アクセルセンサーの品質が不適切なため、アクセルペダルの動きを正しく検知できなくなることがある。

そのため、そのまま使用を続けると、走行中にアクセルペダルの動きを検知できなくなることで、エンジン回転数を制御できなくなり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

(改善内容)

全車両、アクセルペダルを正規品に交換する。