


改善箇所説明図



注: は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

事故自動緊急通報装置の車載通信モジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため SIM が無効になりネットワーク回線に接続することができない。そのため、通信ができず、保安基準第 43 条の 8(事故自動緊急通報装置の基準)に適合しない。

改善の内容

全車両、車載通信モジュールを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する