


改善箇所説明図



ABS ユニット
(ブレーキ制御モジュール)



交換/対策部位

基準不適合部位

ABS ユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、ドライバーがシートベルトを締めず、かつエレクトリックパーキングブレーキを解除しないで車両を発進させると、車両が勝手に動いていると制御プログラムが認識し、ブレーキの締め付け力を増加させてしまう。このため、リアブレーキローターに過大な力がかかり、カーボンセラミック製ブレーキローターが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、ABS ユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別：運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。