


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

統合ブレーキユニット

基準不適合の内容

統合ブレーキユニットの製造が不適切なため、回路基板の切削紛によって内蔵されるモーターセンサーにごくまれに電氣的接触不良が発生する可能性がある。その結果、ブレーキ警告灯の点灯およびチェックコントロールメッセージが表示されブレーキ倍力機能とブレーキアシスタントシステムが作動しないおそれがある。またその際、ブレーキ操作時に、より強い踏力が必要になる場合がある。

改善措置の内容

全車両、統合ブレーキユニットを対策品に交換する。

識別： 改善済車両にはエンジンルーム内の車台番号打刻右側に黄色ペイントを塗布する。