


改善箇所説明図



注： は、正規の冷媒に交換する部位を示す。

エアコンの冷媒において、製造指示が不適切なため、異なる冷媒が充填されている。そのため、事故等により冷媒が漏れ出した場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、正規の冷媒に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する