


改善箇所説明図



注：□内は対策品に交換する部品を示す

フロント及びリヤサスペンションのトレーリングアームにおいて、材料選定の際、耐食性の検討が不十分なため耐食性能が不足しており、長期間にわたり使用を続けると当該アームのジョイント部が腐食し、亀裂が生じると共に異音並びに振動が発生する。最悪の場合、当該アームが破断し、サスペンション機能が失陥することでハンドルの操作性が低下し、衝突事故等を起こすおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロント及びリヤサスペンションのトレーリングアームを対策品に交換する。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。