


# 改善箇所説明図



注)  は、交換する部品を示す。

## 不具合の内容

高電圧バッテリーのセルモジュールにおいて、製造が不適切なため、セルモジュール内部で短絡することがある。そのため、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、部品の準備が整うまでの間、使用者に対して車両の使用停止及び駐車位置について注意喚起を促す。