


改善箇所説明図



タッチスクリーン上のタイヤ空気圧監視装置の警告表示

注： は、不具合発生箇所を示す。

不具合内容

タッチスクリーン上のタイヤ空気圧監視装置の警告表示について、ソフトウェアの設計が不十分なため、車両が一度スリープ状態に入った後、車両を起動した際に不具合状態が続いていても、暫くの間警告が表示されない。
そのため、運転者に故障警告が行われず、タイヤ空気圧監視装置の基準を満たさない。

改善の内容

全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。

識別：ソフトウェアバージョン 2024.38.7 かそれ以降