


改善箇所説明図



事故自動緊急通報装置において、テレマティクスコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、通話接続中に圏外で接続が途切れた後、圏内に入っても自動で再接続しない。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、テレマティクスコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。なお、プログラムの書き換えは、対策プログラムを無線通信で遠隔配信し、使用者にて行う。または販売店にて行う。

注： は書き換え部品を示す。

識別：改善済み車両は、ディスプレイオーディオに表示されるソフトウェアのTCUバージョン情報が「8B030-30A-J140」以降であることにより識別する。