


改善箇所説明図



駐車支援システムであるパーキングパイロット※の制御プログラムが不適切なため、ディスプレイにパスワード入力画面を表示したまま当該機能を使用すると、駐車時または出庫時に操舵支援が終了した際、警告音が吹鳴しない。そのため、保安基準に適合しない。
※ステアリング、アクセル、ブレーキ操作を制御して駐車を支援する。

改善の内容

全車両、駐車支援システム制御ユニットを対策プログラムに書き換える。なお、プログラムの書き換えは、対策プログラムを無線通信で遠隔配信し、使用者にて行う。または販売店にて行う。

注： は書き換え部品を示す。

識別：改善済み車両は、ディスプレイオーディオに表示されるソフトウェアのAUDIOバージョン情報が「8A020-30A-JA30」以降であることにより識別する。