

改善箇所説明図



不具合の内容

交通状況の情報を制御しているユニットにおいて、プログラムの設計検討が不十分なため、前方の障害物に対して感知が遅れることがある。

そのため、協定規則 159 号に適合しない。

改善の内容

全車両、当該ユニットを対策プログラムに更新する。

注： ☐ は対策する部品を示す。