


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

純正アクセサリーのエアインテークにおいて、走行時の風圧等における設計検討が不十分なため、取付強度が不足している。そのため、最悪の場合、走行中の風圧等により、当該部品が脱落し他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エアインテーク取付けの取付け方法を変更する。

識別：エアインテーク最下部の取付けボルトに黄色ペイントを塗布する。