


改善箇所説明図



注: は、対策品に交換する部位を示す。

前輪のブレーキホースにおいて、製造工程が不適切なため、高温多湿の環境下における耐久性が低いものがある。また、設計検討が不十分なため、ブレーキホースの屈曲性が低い部位があるものがある。そのため、長期間にわたり高温多湿の環境に曝されることでホースが劣化して亀裂が発生し、ブレーキフルードが漏れ出して、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪のブレーキホースを対策品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する