


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前面ガラスの法規確認不足により指定以外のステッカが貼付されているため、道路運送車両の保安基準に適合していない。

改善の内容

全車両、前面ガラス内側右下隅に以下のステッカが貼付されている場合は、該当ステッカを取り除く。

- ①SRSエアバッグ表示ステッカ
- ②二次元バーコードステッカ

※ ステッカを剥がす際の注意点

- ・ 金属製のスクレーパーやカッター刃等は、ガラスを傷付けるおそれがあるため使用しないでください。
- ・ ステッカが劣化・硬化して剥がし難い場合は、ドライヤーの温風をステッカに当て温めながら少しずつ剥がしてください。
- ・ ガラス面に糊が残った場合は、周囲の内装材を保護した上で、灯油、専用の剥がし剤またはパーツクリーナー等をご使用ください。
(ダッシュボード、ピラーガーニッシュ、ウェザーストリップ等が変色しないようご注意ください)

注：  は、取り除くステッカを示す。

識別：外観上、ステッカの有無にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。