


改善箇所説明図



注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

高電圧バッテリーのセルモジュールにおいて、製造が不適切なため、セルモジュール内部で短絡することがある。そのため、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、高電圧バッテリーのセルモジュールを良品に交換する。