


## 改善箇所説明図



注: ☐ は改善箇所を示す

### 基準不適合発生箇所

制動装置において、ABS コントロールユニットとリアブレーキキャリパーをつなぐリアブレーキホースの遮熱チューブが正しく取り付けられていないものがある。そのため、走行中にブレーキホース至近の排気管から発せられる放射熱により、ブレーキホース表面被覆に損傷が発生し、最悪の場合、リアブレーキが作動しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

リアブレーキホースの遮熱チューブ をリアブレーキホースリテイナー の下に 3mm 挿入(潜り込ませる)してセットします。リアブレーキホースに損傷が確認できた場合、新品に交換します。

### 識別

改善実施車には外- 4004のステッカーを貼付する。