


改善箇所説明図



注: は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

ドライブレイン(CPC)コントロールユニットとエンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムの配信管理が不適切なため、誤った制御プログラムが書き込まれた。そのため、OBD の作動や排出ガスに関する保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、CPC コントロールユニットとエンジンコントロールユニットの制御プログラムを正しい制御プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する