


改善箇所説明図



フロントドアコントロールユニット

 対策部位

基準不適合部位

フロントドアコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、以下の不具合が発生するおそれがある。

- ・ドアガラスの挟み込み防止機能が働かない
- ・集中ドアロックが作動しない
- ・ドアミラーの折り畳み・展開ができない
- ・ギアがPに固定されて車両が動かない
- ・ドアガラスが昇降しない

改善の内容

全車両、フロントドアコントロールユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別 : 車台番号の左から8桁目の上部に黄色のペイントを塗る。