


改善箇所説明図



注：□ は、交換する部品を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタのオイルフィルターキャップにおいて、製造工程で材質の選定が不適切なため、取扱説明書に従ってエンジンオイルを交換しないと、オイルフィルターキャップが早期に劣化することがある。
そのため、そのまま使用を続けると、オイルが漏れ、エンジンの潤滑が不足し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

(改善内容)

全車両、オイルフィルターのキャップを良品に交換する。

識別：改善実施済み車両には、車両後方右側にリコール届出番号(外-4063)のステッカーを貼付ける。