


改善箇所説明図



不具合の内容

エンジン制御ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、NOx 排出量を減らすための出力低減機能が正常に作動しないことがある。

そのため、NOx 排出量が基準値を超え、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ユニットを対策プログラムに更新する。

注意： は対策する部品を示す。

識別：助手席側ドアヒンジ部に、緑色ペイントを塗布する。