

改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す

基準不適合発生箇所

スタータにおいて、防水性の検討が不十分なため、水溜まり等を勢いよく走行するとスタータのリレー内部に水が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、接点部が短絡しエンジン始動不能や、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該スタータを対策品と交換する。

識別：

ビルドプレート横に黄色ペイントを塗布。