


改善箇所説明図



ESC(走行安定性電子制御)ユニット



基準不適合部位

ESC(走行安定性電子制御)ユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、TPMS(タイヤ空気圧監視システム)が適切に機能しない。そのため、タイヤ空気圧が減少しても適切に警告灯が点灯せず、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、ESC ユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別 : 車台番号の左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。