



改善箇所説明図



不具合箇所: ハブリダクション機構



ハブリダクション機構分解図 赤丸: プラネタリギアピン



基準不適合部位: プラネタリギアピン



不適合部品

左: 摩耗したプラネタリギアピン 右: 良品



不適合部品拡大写真

左:強度不足により摩耗している
右:正常なプラネタリギアピン

注) □ は交換する部品を示す



ハブリダクションアッセンブリを良品へと交換する。

不具合の概要

ハブリダクション機構の構成部品であるプラネタリギアピンにおいて、製造工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程でプラネタリギアピンが摩耗し、最悪の場合、折れてギアに噛みこみ、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、不具合品に該当するハブリダクションアッセンブリを良品に交換する。

識別 : ハブリダクションアッセンブリ、取付けネジの頭に黄色のペイントを塗布する。