


改善箇所説明図



リアシートベルトアンカーにおいて、設計検討が不十分なため、取付部の強度が不足しているものがある。そのため、車両衝突時に荷重がかかると、リアシートベルトアンカーが外れ、乗員を適切に拘束できず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、リアシートベルトアンカー取付部(左右)に補強材を取り付ける。

識別 : 車台番号の左から9桁目の上部に白色のペイントを塗る。