



改善箇所説明図



エンジンコントロールユニット



基準不適合部位

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、
尿素SCRシステムが故障した場合、警告灯が点灯せず、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別：車台番号の左から9桁目の上部に白色のペイントを塗る。