


## 改善箇所説明図



トランスミッション・コントロールユニットにおいて、製造指示が不適切なため、仕様の異なる制御プログラムが誤って書き込まれたものがある。そのため、OBD が正しく動作せず、最悪の場合、排出ガス値が規制値を超えるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、トランスミッション・コントロールユニットの制御プログラムを対策された制御プログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する