



改善箇所説明図



エアバッグ装置
(運転席および助手席用の配線)



図は助手席側の座席下部を示す
1は当該配線を示す

基準不適合発生箇所

注: 内は点検及び対策する部品を示す。

運転席及び助手席下部に備えられている配線において、製造工程が不適切なため、適切に配索されていないものがある。そのため、座席調整時に配線が損傷してエアバッグ警告灯が点灯し、最悪の場合、衝突時にサイドエアバッグが正常せず、乗員が過度の負傷を負うおそれがある。

改善措置の内容

全車両、運転席及び助手席下部の配索を点検し、仕様と異なる場合は修正する。
なお、配線が損傷している場合は、新品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右端部に青色ペイントを塗布する。