


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、サンルーフトリムを新品に交換し、適切な方法にて接着する。

識別 : 車台番号の左から10桁目の上部に黄色のペイントを塗る。