


改善箇所説明図



不具合発生位置



不具合発生部品拡大図

ボディコントロールモジュール



基準不適合部品



は、プログラムを修正する箇所を示す。

<不具合内容>

ボディーコントロールモジュールにおいて、設計検討が不十分なため、プログラムに不備がある。そのため、ヘッドランプコントロールモジュールとの通信が途絶えた場合、警告メッセージが出ないため、保安基準に適合しない。

<改善内容>

全車両、ボディーコントロールモジュールのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

<識別方法>

弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。