


改善箇所説明図



注： は、交換する部位を示す。

事故自動緊急通報装置の車載通信モジュールにおいて、製造工程が不適切なため、基板内のダイオードに亀裂が生じると共に警告メッセージが表示されることがある。そのため、緊急通報時にコールセンターの音声聞こえず、双方向通信ができないため、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、車載通信モジュールを良品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する