


改善箇所説明図



不具合の内容

農耕トラクタにおいて、保安基準適合の認識が不足していたため、大型特殊自動車では備えることができない昼間走行灯が備えられており、保安基準に適合しない。

改善内容

全車両、コマンドセンターモニターの当該灯火の設定をOFFに切り替える。
また、自動車ユーザー向けに以下のとおり周知する。

- ①昼間走行灯（国内販売機能名：昼間運転ライト）の設定をOFFにして使用するよう説明を行う。
- ②取扱説明書に昼間運転ライトを常にOFFとする旨の説明シールを貼付する。
- ③「昼間運転ライトは常にOFFにしてください」との注意銘板を運転席へ貼付する。

☐ は、追加部品を示す。

識別

運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-4181のステッカーを貼付する。