


改善箇所説明図


センタスタンドブラケットボルト

改善前



センタスタンドブラケットボルト
(六角穴付きボルト M8×20mm)

改善後




折り曲げ式回り止めプレート

センタスタンドブラケットボルト
(六角ボルト M8×25mm)

改善の内容

センタスタンドブラケットボルトを対策品と交換し、新規規定トルクで締付けるとともに、折り曲げ式回り止めプレートを追加する。

注：□は対策部品を示す。



センタスタンドブラケットボルト