


# 改善箇所説明図



電動式幌装着の乗用車（オープンカー）において、  
 幌収納時に使用する幌カバーの形状が不適切なため、  
 座席位置によってはシートベルトが当該カバーと座席の  
 背もたれに挟まれ、最悪の場合、緊急時に巻き取りが遅れ  
 有効に作用しないおそれがある。

注：   は交換部品を示す。

## 改善内容

対象（幌カバー購入者）の全車同、当該幌カバーを対策品と交換する。

（対策品の供給に時間がかかることから、当面の暫定措置として「改善措置の対策が完了するまでの間、幌カバーを使用しない」旨を使用者に対し通知する。）

