


改善箇所説明図




原動機付自転車の電動式メインスタンド作動用スイッチ内部の構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続ける、当該スイッチ内部接点の導通が不良となり、最悪の場合、低圧時に電動式メインスタンドが作動するおそれがある。

注:  は交換部品を示す。


改善の内容

全車両、当該作動用スイッチとコントロールユニットを対策品と交換し、作動用スイッチとコントロールユニットを接続する電気配線を追加する。


オートスタンド作動用スイッチ



コントロールユニット



接続電気配線



識別: 車体左側スタンド付近に黄色ペイントを塗布する。