


改善箇所説明図



三輪型原動機付自転車（三輪車）の車枠において、当該車枠の溶接位置に一部不適切なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、車枠に亀裂が入り、最悪の場合、折壊して走行安定性を損なうおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善措置の内容


全車両点検し、車枠に亀裂が入っているものは、良品に交換する。又、亀裂のないものは、補強パッチを追加する。

補強パッチセット

（補強パッチ本体、取付ボルト類）



補強パッチ取付図



識別：車枠の車台番号付近に黄色ペイントを塗布する。