


改善箇所説明図



作業完了後はここに黄色のシールを
貼りつける

改善の内容

- ①全車両、クランクプーリー取付ボルトのゆるみを点検し、ゆるみがあるものについてはクランクシャフト及びクランクプーリーを良品と交換する。
- ②全車両、タイミングベルトを交換し、張力を調整する。

