


改善箇所説明図



改善の内容：全車両、電動開閉式テールゲートコントロールユニットを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：テールゲートの左ヒンジ（テールゲート側）、取り付けボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。