


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該パーキングローラーロッドを対策品に交換する。

内は交換部品を示す

識別：運転席ドアのローアヒンジのドア側下側取付ボルト当部に白または黄色のペイントを塗布する。