



改善箇所説明図



識別：キックスタータレバーは鋼板製から鍛造製となり、容易に識別できる。

改善内容：全車両、キックスタータレバー及びボルトを対策品に交換すると共に、キックスタータシャフトを点検し、セレーション部が破損しているものは新品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。