



改善箇所説明図



チャコールキャニスタ



大気開放用パイプ

注： は交換部品を示す

不具合発生箇所

チャコールキャニスタ（燃料蒸発ガスを貯蔵する装置）に接続している大気開放用パイプの樹脂成形が不適切なため、当該パイプが塞がりエンジンに吸入される混合気の濃度が変化するものがある。そのため、エアコン使用時にアイドル不調を生じたり、低排出ガス認定の基準（保安基準の75%低減レベル）を満足できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該大気開放用パイプの通気を点検し、閉塞しているものは良品と交換する。

識別：エンジンルーム左側のボデーパネル（サスペンション取付部後側）に黄色ペイントを塗布する。