




改善箇所説明図 ②



改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該スイッチと作動板を対策品と交換する。また、移動金具を点検し損傷しているものは新品と交換する。

識別：改善済車両にはリフトの製造番号ラベルの上側に黄色ペイントを塗布する。