


不 具 合 箇 所 説 明 図



ドアサイドパッド

不 具 合 発 生 箇 所

大型トラックの車体において、降車時の手つき用部品として設定した樹脂製ドアサイドパッドの強度が不足しているため、当該パッドに足を乗せ、後方へ移動または作業を繰り返した場合に亀裂が生じて破損し、最悪の場合、足元が不安定となり滑落するおそれがある。

改善の内容

全車両、ドアサイドパッドを対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD - 44」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。