



改善箇所説明図



ボディー外板

改善後の写真

前側



後輪巻込防止装置

(改善前) なし → (改善後) 装着

注 : □ は追加部品を示す。

不具合発生箇所

前軸と後軸の間に乗車口のあるワンマンバスにおいて、空車時の乗車口後方の車体高さが250mmを超えているにもかかわらず、後輪巻込防止装置を装着していないものがある。

改善の内容

全車両、後輪巻込防止装置を取付ける。

識別：外観上、後輪巻込防止装置の有無にて容易に識別可能なため、特別な識別は行わない。