

改善箇所説明図




スライドドアのステップ

スライドドアローラ用開口部



パネル



スライドドア

スライドドアローラ

スライドドアローラ用開口部

不具合発生箇所

スライドドアのステップにおいて、ステップ下のスライドドアローラ用開口部のパネル形状が不適切なため、清掃時等に当該開口部に手を入れるなどすると、パネル端部のバリにより切創するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該パネル端部のバリを修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。