


改善箇所説明図



【不具合の内容】

圧縮板式塵芥車(富士重工業㈱製、商標名:フジマイティー)において、テールゲート固縛フックを掛けるUボルトの取付け部材に加工不良のものがあ。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該取付け部材が破損し、最悪の場合、テールゲートの固縛が外れ、積荷の反力によりテールゲートが開くおそれがある。

【改善対策の内容】

全車両、Uボルト取付け部材を点検する。

点検の結果、損傷のないものについては補強材を取付ける。損傷があるものについては、取付け部材を良品に交換する。



* 写真は、補強材を取付ける対策の例