

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

《前輪用》

《後輪用》



プレッシャーコントロールモジュール

大型トラックの電子制御ブレーキシステムにおいて、プレッシャーコントロールモジュールの製造が不適切なものがある。そのため、ブレーキを操作した時、通常より強い制動力が生じたり、電子制御ブレーキシステムの警告灯が点灯するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、良品のプレッシャーコントロールモジュールに交換する。

注：□ は、交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD208」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。