


改善箇所説明図



大型路線バスのEZGO/CB（中扉開時の停車補助装置）付車両において、EZGO ブレーキバルブの電気回路が不適切なため、停車直前の中扉開操作時に前後ブレーキの作動タイミングが正規状態と異なっている。そのため、想定より大きな減速度が生じ、最悪の場合、立席の乗客が転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、EZGO ブレーキバルブの電気回路を正規状態に修正する。

注：□ は、電気回路を正規状態に修正する部品を示す。

識別：作業完了車には、EZGO バルブに白色ペイントを塗布する。