






（ABSの制御部（コントロール・ユニット）のカップリング内において、車速センサー用電気配線の電気干渉遮断効果が不完全のため、ABSが正常に作用しなくなるおそれがある。）

カップリング

対策前



対策後



対策内容

全車両、当該電気配線に遮断テープを施す。

注： は対策部品を示す。